

# 快意电梯股份有限公司

No.: SH20220330001


## 告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》，我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

关于早期“东莞市飞鹏电梯有限公司”（快意电梯股份有限公司前身）生产的异步货梯主机型号为YS10-1、YJVF10、YJVF10-1、YS30A、YS50A、YJVF30A、YJVF180、YS240A、YJ245、YJ350A、YJVF50A、使用的制动器是南洋设计并自制（或外协）产品，制动器顶器有复位定位装置，松闸顶杆在电磁力作用下不产生摆动，制动器不会存在卡阻，只需对抱闸制动器拆卸保养即可。

附图1：制动系统结构简图及材料明细



制动器材料明细表

序号	名称	数量	材料
1	微动开关底座	2	A3
2	微动开关调节螺丝	2	45
3	抱闸微动开关	2	
4	制动推杆	2	ZQSn10-1
5	制动器端座	2	HT200
6	制动器底座	1	铝合金
7	手动开闸芯轴	1	45
8	线圈架	2	铝合金
9	线圈	2	漆包线
10	衔铁	2	Dt4
11	开闸手柄	1	45
12	制动器端座压盖	2	Dt4
13	限位螺丝、螺母	2	45
14	制动弹簧	2	60Si2Mn
15	制动拉杆	2	45
16	制动臂	2	QT600-2

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司  
(公章)  
二零二二年三月三十日



---

注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。  
联系电话：400-6789-443